





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号		架装形状														
M15721	いすゞ	R3.1	2RG - FRR90-7162426		アルミウイング														
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社 (愛知県)											
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.1.27		切れ	389,000 km	3,000 kg	L 6,260	W 2,330	H 2,270	若杉自動車(株)										
			抹消	タコグラフ年月 デジタコ															
エンジン状態	A	ⓑ	C	D	E	AC	ⓐ	不良	無	ブレーキ	AIR	IT210	馬力	R券	預託金	12,460 円			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										良好		T/M 6 速		キャブ内部		備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										良好				汚れ 少 ⓐ 多					
上物メーカー名										日本フルハーフ				シート破れ 有 ⓐ 無					
年式,型式及状態										木床 ラッシング2段 門高2,220mm				クロス張り 有 ⓐ 無					
その他										日本フルハーフ製跳ね上げ式パワーゲート付									
外装状態																タイヤ状態			
自動車税 月以降負担額 ¥ -				飛石 キズ    				上、中、下、×、欠、で記載											
Fガラス状態												ⓐ 前 ⓐ							
要交換 良好 ⓐ 飛石有												□ □ □ □							
他点キズ有												ⓐ ⓐ ⓐ ⓐ							
記録簿 有 無												□ □ □ □							
PMマフラ 有 無								F ⓐ スペア □ R											
証明書 有 無								サイズF 255/80R17.5											
S・リミッタ 有 無								サイズR 255/80R17.5											
証明書 有 無								スタットレスタイヤ											
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります																			
*スノータイヤは表記する																			