





|        |    |       |                     |      |  |
|--------|----|-------|---------------------|------|--|
| 在庫ID   | 車名 | 年式    | 型式・車体番号             | 架装形状 |  |
| F16169 | 三菱 | R7.11 | 2KG - FV80VJ-500066 | トラクタ |  |

|                                                                                                                             |         |                                    |           |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 前使用者                                                                                                                        | 車検有効期限  | 走行距離(km)                           | 積載量       | 荷台寸法(mm)    | 出品会社 (愛知県) |
| <input checked="" type="radio"/> 自家用<br><input type="radio"/> 営業用<br><input type="radio"/> レンタカ<br><input type="radio"/> 不明 | R9.5.13 | 切れ<br>700 km<br>抹消<br>タコグラフ年月 デジタコ | 18,000 kg | L<br>W<br>H | 若杉自動車(株)   |

|                          |                                 |        |         |       |       |       |     |           |
|--------------------------|---------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----|-----------|
| エンジン状態                   | (A) B C D E AC (良) 不良 無         | ブレーキ   | AIR     | IT530 | 馬力    | R券    | 預託金 | ¥13,480 円 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        | 良好                              | T/M    | AT      | 速     | キャブ内部 | 備考    |     |           |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好                              | 汚れ     | (少) 中 多 |       | シート破れ | 有 (無) |     | LED       |
| 上物メーカー名                  |                                 | クロス張り  | 有 (無)   |       | ETC   | (有) 無 |     |           |
| 年式,型式及状態                 | エグゼクティブパッケージ・ハイルーフ・リーフサス・踊り場縞鉄板 | バックモニタ | (有) 無   |       |       |       |     |           |
| その他                      | ※積載量18tに構造変更                    |        |         |       |       |       |     |           |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 外装状態                               | タイヤ状態                      |
| <div>自動車税<br/>月以降負担額<br/>¥ -</div> | 上、中、下、×、欠、で記載              |
| <div>Fガラス状態<br/>要交換 (良好) 飛石有</div> | <div>上 前 上</div>           |
| <div>記録簿 有 (無)</div>               | <div>上 上 上 上</div>         |
| <div>PMマフラ (有) 無</div>             | <div>上 上 上 上</div>         |
| <div>証明書 (有) 無</div>               | <div>F [ ] スペア [ ] R</div> |
| <div>S・リミッタ 有 無</div>              | サイズF 275/80R22.5           |
| <div>証明書 有 無</div>                 | サイズR 275/80R22.5           |
|                                    | ミックス                       |
|                                    | *スノータイヤは表記する               |



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります