在庫ID 車名	年式	型式•車体	型式•車体番号		架装形状		
M16100 日野	H29.11	2KG - FC2AB	A-100911	アルシ	ジン		
前使用者 車検有効期限		走行距離(km) 積載量		荷台寸法(mm)		出品会社 (愛知 県)	
自家用 営業用 レンタカ 不明	切入 抹消	105,000 km タコグラフ年月	3,250 L kg 5,4	440 W 2,380	H 2,120	若杉自	動車㈱
	B) C D	E AC (良 不良		AIR IT210	馬力 R券	預託金	10,900 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) 良好 T/M 6 速 キャブ内部 備考							
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) 良好 たれ 少 中 多 LED							
上物メーカー名 キタムラ シート破れ 有 無							
年式,型式及状態	極東製はねあり	ブ式パワーゲート ラッ	シング2段 木床		クロス張り	有無	
その他						222	IIs (Se
外装状態						タイヤ 上、中、下、×	'状態 ベ、欠、で記載
自動車税 月以降負担額 ¥ 一					M		ή <mark>中</mark>
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有						中中	中中
記録簿(有)無					12		
PMマフラ 有 無 証明書 有 無	***************************************		凹みあり	内側傷あり			ペア R 25/80R17.5 25/80R17.5
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無		※ 車体損傷個所等の表	記はあくまでも当れ	比基準での目視判断	こなります	*スノータイヤ	アは表記する