





|   |          |        |  |                                |                               |   |                             |            |   |       |      |  |         |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |
|---|----------|--------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|------------|---|-------|------|--|---------|-------|-------------|-----|---------|-----|--|--|---|--|--|
| 在庫ID  | 車名       | 年式     | 型式・車体番号  |                                | 架装形状                          |   |                             |            |   |       |      |  |         |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |
| S16193  | いすゞ      | H26.10 | SKG - NPR85Y-7007609   |                                | クレーン付平                        |   |                             |            |   |       |      |  |         |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |
| 前使用者  | 車検有効期限   |        | 走行距離(km)   |                                | 積載量                           | 荷台寸法(mm)  |                             | 出品会社 (愛知県) |   |       |      |  |         |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |
| <div><div>○</div><div>自家用<br/>営業用<br/>レンタカ<br/>不明</div></div> | R7.11.30 |        | <div>切れ</div> <div>111,000</div> <div>km</div>                                     | <div>3,150</div> <div>kg</div> | <div>L</div> <div>4,300</div> | <div>W</div> <div>2,090</div>   | <div>H</div> <div>400</div> | 若杉自動車(株)   |   |       |      |  |         |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |
| エンジン状態  |          | A      | ⓑ  | C                              | D                             | E   | AC                          | ⓐ          | 不良  | 無     | ブレーキ | AIR  | IT149.6 | 馬力    | R券          | 預託金 | ¥10,440 | 円   |  |  |   |  |  |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)   |          |        |  |                                |                               |   |                             |            |   | 良好    | I/M  | 6  | 速       | キャブ内部 |             | 備考  |         |     |  |  |   |  |  |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)                                      |          |        |  |                                |                               |   |                             |            |   | 良好    | 汚れ   |  | 少       | 中     | ⓧ           |     |         |     |  |  |   |  |  |
| 上物メーカー名   |          |        |  |                                |                               |   |                             |            |   | シート破れ |      | 有  | ⓧ       |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |
| 年式,型式及状態  |          |        |  |                                |                               |   |                             |            |   | クロス張り |      | 有  | ⓧ       |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |
| その他   |          |        |  |                                |                               |   |                             |            |   |       |      |  |         |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |
| 木床・内フック12対・スタンション穴後ろ中央1個・鳥居高さ1,190mm                          |          |        |  |                                |                               |   |                             |            |   |       |      |  |         |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |
| リーフサス・リアジャッキ付・3段クレーン・5開方・3段クレーン                               |          |        |  |                                |                               |   |                             |            |   |       |      |  |         |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |
| 外装状態  |          |        |  |                                |                               |   |                             |            |   |       |      |  |         |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |
| 自動車税<br>月以降負担額  |          |        |  |                                |                               |  |                             |            |  |       |      |  |         |       | タイヤ状態       |     |         |     |  |  |   |  |  |
| Fガラス状態  |          |        |  |                                |                               |   |                             |            |   |       |      | 上、中、下、×、欠、で記載  |         |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |
| 要交換   |          |        | 良好   |                                |                               | 飛石有   |                             |            |   |       |      | 中  |         |       | 前           |     |         | 中   |  |  |   |  |  |
| 記録簿   |          |        | 有  |                                |                               | ⓧ   |                             |            |   |       |      | 中  |         |       | 中           |     |         | 中   |  |  | 中 |  |  |
| PMマフラ   |          |        | ⓧ  |                                |                               | 無   |                             |            |   |       |      | F  |         |       | 中           |     |         | スペア |  |  | R |  |  |
| 証明書   |          |        | ⓧ  |                                |                               | 無   |                             |            |   |       |      | サイズF   |         |       | 225/80R17.5 |     |         |     |  |  |   |  |  |
| S・リミッタ  |          |        | 有  |                                |                               | 無   |                             |            |   |       |      | サイズR   |         |       | 225/80R17.5 |     |         |     |  |  |   |  |  |
| 証明書   |          |        | 有  |                                |                               | 無   |                             |            |   |       |      |  |         |       | ミックス        |     |         |     |  |  |   |  |  |
| ※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります                             |          |        |  |                                |                               |   |                             |            |   |       |      |  |         |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |
| *スノータイヤは表記する  |          |        |  |                                |                               |   |                             |            |   |       |      |  |         |       |             |     |         |     |  |  |   |  |  |