

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M16324	三菱	H27.12	TKG - FK64F-586908	バン	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R7.12.16 切れ 抹消	202,000 km	2,950 kg	L 6,240	W 2,400	H 2,410	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT220	馬力	R券	預託金	10,910	円
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	-------	----	----	-----	--------	---

ミッショーン・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6速	キャブ内部	備考
--------------------	----	-----	----	-------	----




フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多
--------------------------	----	----	---	------------------------------------	---

上物メーカー名	パブコ	シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
---------	-----	-------	------------------------------------	---

年式、型式及状態	木床 ラッシング2段 落としフック5対 門高2,310mm	クロス張り	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無
----------	-------------------------------	-------	------------------------------------	-------------------------

その他					
-----	--	--	--	--	--

外装状態		タイヤ状態	
自動車税 月以降負担額 ¥ -		上、中、下、×、欠、で記載	
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有		<input checked="" type="radio"/> 中 前 <input checked="" type="radio"/> 中	
記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 無		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 中 中 <input checked="" type="radio"/> 中 中	
PMマフラー <input checked="" type="radio"/> 有 無		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
証明書 有 無		F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R	
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無		サイズF 225/80R17.5	
証明書 有 無		サイズR 225/80R17.5	
		*スノータイヤは表記する	



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります