



| | | | | |
|--------|----|-------|----------------------|------|
| 在庫ID | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| S16415 | 日野 | R2.10 | 2RG - XZC710-0005043 | 平ボデー |



| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|----------|------------|----------|-------|-------|--------------|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社 (愛知 県) |
| ○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明 | R8.8.18 | 切れ | 101,000 km | L | W | H | 若杉自動車(株) |
| | | 抹消 | タコグラフ年月 | kg | 4,360 | 2,090 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|----|---|----|---|------|-----|-------|----|----|-----|----------|
| エンジン状態 | A | ⓑ | C | D | E | AC | ⓐ | 不良 | 無 | ブレーキ | AIR | IT150 | 馬力 | R券 | 預託金 | ¥8,820 円 |
|--------|---|---|---|---|---|----|---|----|---|------|-----|-------|----|----|-----|----------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---------|----|---|-------|----|
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 | | T/M | AT | 速 | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好 | | 汚れ | 少 | ⓐ | 多 | |
| 上物メーカー名 | | | シート破れ | 有 | ⓐ | 無 | |
| 年式,型式及状態 | 木製煽り完成ボデー 内フック3対 リアリーフサス 鳥居高さ1,340mm | | クロス張り | 有 | ⓐ | 無 | |
| その他 | | | ETC | 有 | ⓐ | 無 | |
| | | | バックモニター | 有 | ⓐ | 無 | |

| | | | | | | | |
|------|--------|--|-----|--|---|----|-----|
| 外装状態 | Fガラス状態 | | 要交換 | | ⓐ | 良好 | 飛石有 |
| | 記録簿 | | 有 | | ⓐ | 無 | |
| | PMマフラ | | 有 | | ⓐ | 無 | |
| | 証明書 | | 有 | | ⓐ | 無 | |
| | S・リミッタ | | 有 | | ⓐ | 無 | |
| | 証明書 | | 有 | | ⓐ | 無 | |

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中 | 前 | 中 | |
| □ | | □ | |
| 中 | 中 | 中 | 中 |
| □ | □ | □ | □ |

F □ スペア □ R

サイズF 195/85R16
サイズR 195/85R16

*スノータイヤは表記する