





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号		架装形状															
T16465	トレクス	R6.5	PFB34118-9472		セミトレーラ															
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		出品会社 (愛知県)												
○	自家用	R8.10.29	切れ	km	27,800	L	W	H	若杉自動車(株)											
	営業用		抹消			タコグラフ年月	12,170	2,370		200										
	レンタカ				kg															
	不明																			
エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円					
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										良好		T/M	速	キャブ内部		備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										良好		汚れ		少	中		多			
上物メーカー名										木床		内フック10対		100角スタンション穴			外側12対		内側20対	
年式,型式及状態										リフトアクスル付き		シート破れ		有	無		クロス張り		有	無
その他																				

外装状態			タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 前																				
<div>Fガラス状態</div> <table><tr><td>要交換</td><td>良好</td><td>飛石有</td></tr></table> <div>記録簿</div> <table><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table> <div>PMマフラ</div> <table><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table> <div>証明書</div> <table><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table> <div>S・リミッタ</div> <table><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table> <div>証明書</div> <table><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>			要交換	良好	飛石有	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	    <div>※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります</div>				<div>下下下</div> <div>下下下</div> <div>下下下</div> <div>下下下</div> <div>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</div> <div>サイズ</div> <div>サイズ 11R22.514PR</div> <div>*スノータイヤは表記する</div>			
要交換	良好	飛石有																					
有	無																						
有	無																						
有	無																						
有	無																						
有	無																						