

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	オークション価格
F16895	UD	R1.11	2PG-3K5AAB-JNCMB22A9KU03896	シングルトラック	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="checkbox"/> 自家用 <input type="checkbox"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	切れ	446,000 km	11,500 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
	<input checked="" type="checkbox"/> 未消	タコグラフ年月					

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	Air	IT460	馬力	R券	預託金	円
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	-------	----	----	-----	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	AT	速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	ヘッドライトLDE
上物メーカー名					シート破れ <input checked="" type="radio"/> 有 無	
年式,型式及状態	ハイルーフ、踊り場アルミ縞鉄板				クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
その他						

外装状態

自動車税  
月以降負担額

Fガラス状態

要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
-----	-------------------------------------	-----

記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
-----	---	------------------------------------

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

曲がり

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/> 下	前	<input checked="" type="checkbox"/> 下
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 下	<input checked="" type="checkbox"/> 下	<input checked="" type="checkbox"/> 下 <input checked="" type="checkbox"/> 下
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
F	<input type="checkbox"/> スペア	<input type="checkbox"/> R
サイズF	11R22.516PR	
サイズR	11R22.516PR	

\*スノータイヤは表記する