





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
F16918	いすゞ	H27.10	2KG - FSR90-7005184	パッカー車	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 ( 愛知 県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.10.18 切れ 抹消	292,000 km タコグラフ年月 デジタコ	4,150 kg	L	W	H	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	ⓑ	C	D	E	AC	ⓐ	不良	無	ブレーキ	Air	IT210	馬力	R券	預託金	12,080 円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	-----	-------	----	----	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少	ⓐ	多
上物メーカー名	新明和GT106-5733WP 容積10.2 <sup>3</sup>	シート破れ	有	ⓐ	無
年式,型式及状態		クロス張り	有	ⓐ	無
その他					

<b>外装状態</b> 自動車税 月以降負担額 ￥ - Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 飛石有 1ヶ所飛石 記録簿 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 PMマフラ <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 証明書 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 S・リミッタ <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 証明書 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	 <p>飛石</p>    <p>※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります</p>	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> 上 R サイズF 245/80R17.5 サイズR 245/80R17.5 *スノータイヤは表記する	中	前	中						中	中	中	中				
中	前	中																
中	中	中	中															