

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M17192	三菱	H26.6	TKG - FK61F-583801	アルミウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input checked="" type="radio"/> 家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R8.10.21	403,000 km	2,900 kg	L 6,250	W 2,220	H 2,310	若杉自動車(株)
	切れ	タコグラフ年月	デジタコ				
	抹消						

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	Air	IT240	馬力	R券	預託金	10,910 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好							T/M	6 速	キャブ内部		備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好							汚れ		少	中		<input checked="" type="radio"/> 多			
上物メーカー名	パブコ							シート破れ		<input checked="" type="radio"/> 有	無					
年式,型式及状態	木床、ラッシング1段、床フック7対、落としフック5対							クロス張り		有	<input checked="" type="radio"/> 無					
その他	門高:2,220mm															

外装状態

自動車税 月以降負担額 ¥ -
Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 飛石2ヶ所
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 証明書 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 証明書 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/> 中	前	<input checked="" type="checkbox"/> 中	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> 中			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	<input type="checkbox"/> スペア	<input type="checkbox"/> R	
サイズF	225/80R17.5		
サイズR	225/80R17.5		

*スノータイヤは表記する