


| | | | | |
|--------|------|-------|---------------|-------------|
| 在庫ID | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| T16961 | トレクス | H19.3 | - 愛[51]71129愛 | 毎コンテナセミトレーラ |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|--------------|----------|---|---|--------------|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社 (愛知 県) |
| ○ 自家用 営業用 レンタカ 不明 | R8.5.28 | 切れ km 抹消 タコグラフ年月 | 23,500 kg | L | W | H | 若杉自動車(株) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|---|---|---|----|----|----|---|------|-----|-------|-------|----|---|---|
| エンジン状態 | A | B | C | D | E | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | 馬力 | R券 | 預託金 | 円 | | |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | | | 良好 | | | | T/M | 速 | キャブ内部 | 備考 | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | | | 良好 | | | | | | 汚れ | 少 | 中 | 多 |
| 上物メーカー名 | 日本トレクス、20F40F兼用シャーシ | | | | | | | | | | | シート破れ | 有 | 無 | | |
| 年式,型式及状態 | Rリーフサス | | | | | | | | | | | クロス張り | 有 | 無 | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----|-----|-----|----|-----|-----|---|---|-------|---|---|-----|---|---|--------|---|---|-----|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|--|------|-------------|--|--|------|-------------|--|--|
| 外装状態 <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table> | Fガラス状態 | | | 要交換 | 良好 | 飛石有 | 記録簿 | 有 | 無 | PMマフラ | 有 | 無 | 証明書 | 有 | 無 | S・リミッタ | 有 | 無 | 証明書 | 有 | 無 |  | | | | タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 前 <table border="1"> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>スペア</td> <td>R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td colspan="3">11R22.516PR</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td colspan="3">11R22.516PR</td> </tr> </table> | | | | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | F | スペア | R | | サイズF | 11R22.516PR | | | サイズR | 11R22.516PR | | |
| | Fガラス状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 要交換 | 良好 | 飛石有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 記録簿 | 有 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PMマフラ | 有 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S・リミッタ | 有 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下 | 下 | 下 | 下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下 | 下 | 下 | 下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | スペア | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズF | 11R22.516PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズR | 11R22.516PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: right;">*スノータイヤは表記する</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |