

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F17384	いすゞ	H30.6	QDG - EXZ52BJ-7000543	2デフトラクタ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R8.7.1	372,000 km	16,000 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
	切れ 抹消	タコグラフ年月 18-01					

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	Air	IT520	馬力	R券	預託金	¥13,340	円
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	-------	----	----	-----	---------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	AT	速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	
上物メーカー名					シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
年式,型式及状態	ハイルーフ、踊り場シマ鉄板、Rリーフサス				クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
その他						

外装状態


自動車税
月以降負担額
¥ -

Fガラス状態


要交換 良好 飛石有

飛石3ヶ所

飛石




記録簿 有 無




PMマフラ 有 無

証明書 有 無



S・リミッタ 有 無

証明書 有 無



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="radio"/> 中	前	<input checked="" type="radio"/> 中
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中 <input checked="" type="radio"/> 中
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中 <input checked="" type="radio"/> 中

F スペア R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

スタットレスタイヤ

*スノータイヤは表記する