





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
F17489	UD	H31.3	2PG - CG5CA-JNCMB02G1JU031106	アルミウイング	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 自家用 ○ 営業用 レタカ 不明	R9.4.19	切れ	564,000 km	L	W	H	若杉自動車(株)
		抹消	タコグラフ年月	なし	kg	9,640	

エンジン状態	A	ⓑ	C	D	E	AC	ⓐ	不良	無	ブレーキ	Air	IT390	馬力	R券	預託金	¥14,260 円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	-----	-------	----	----	-----	-----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好		T/M	AT	速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好		汚れ	少	ⓐ	多	
上物メーカー名	日本フルハーフ		シート破れ	有	ⓐ	無	
年式,型式及状態	木床、ラッシング2段、落としフック17対、スタンション前方2対 門高:2,560mm		クロス張り	有	ⓐ	無	
その他	ETC無し						

<p>外装状態</p> <p>自動車税 月以降負担額 ¥ -</p> <p>Fガラス状態 要交換 ⓐ 良好 飛石有</p> <p>記録簿 有 ⓐ 無</p> <p>PMマフラ ⓐ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ ⓐ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p>	 	  <p>キズ</p> <p>キ</p> <p>ホイールカバー割れ</p>	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>ⓐ</td> <td>前</td> <td>ⓐ</td> </tr> <tr> <td>ⓐ</td> <td></td> <td>ⓐ</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 245/70R17.5</p> <p>サイズR 245/70R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	ⓐ	前	ⓐ	ⓐ		ⓐ	下	下	中	中	下	下	中	中
ⓐ	前	ⓐ															
ⓐ		ⓐ															
下	下	中	中														
下	下	中	中														