





|        |    |       |                               |         |  |
|--------|----|-------|-------------------------------|---------|--|
| 在庫ID   | 車名 | 年式    | 型式・車体番号                       | 架装形状    |  |
| F17489 | UD | H31.3 | 2PG - CG5CA-JNCMB02G1JU031106 | アルミウイング |  |

|                            |         |          |            |           |    |       |              |
|----------------------------|---------|----------|------------|-----------|----|-------|--------------|
| 前使用者                       | 車検有効期限  | 走行距離(km) | 積載量        | 荷台寸法(mm)  |    |       | 出品会社 ( 愛知 県) |
| ○ 自家用<br>営業用<br>レンタカ<br>不明 | R9.4.19 | 切れ       | 564,000 km | 14,000 kg | L  | W     | H            |
|                            |         | 抹消       | タコグラフ年月    |           | なし | 9,640 | 2,400        |
| 若杉自動車(株)                   |         |          |            |           |    |       |              |

|        |   |   |   |   |   |    |   |    |   |      |     |       |    |    |     |           |
|--------|---|---|---|---|---|----|---|----|---|------|-----|-------|----|----|-----|-----------|
| エンジン状態 | A | ⓑ | C | D | E | AC | ⓐ | 不良 | 無 | ブレーキ | Air | IT390 | 馬力 | R券 | 預託金 | ¥14,260 円 |
|--------|---|---|---|---|---|----|---|----|---|------|-----|-------|----|----|-----|-----------|

|                          |                                 |  |     |    |   |         |       |
|--------------------------|---------------------------------|--|-----|----|---|---------|-------|
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        | 良好                              |  | T/M | AT | 速 | キャブ内部   | 備考    |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好                              |  |     |    |   | 汚れ      | 少 ⓐ 多 |
| 上物メーカー名                  | 日本フルハーフ                         |  |     |    |   | シート破れ   | 有 ⓐ 無 |
| 年式,型式及状態                 | 木床、ラッシング2段、落としフック17対、スタンション前方2対 |  |     |    |   | クロス張り   | 有 ⓐ 無 |
| その他                      | 門高:2,560mm                      |  |     |    |   | ETC     | 有 ⓐ 無 |
|                          |                                 |  |     |    |   | バックモニター | 有 ⓐ 無 |

|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>外装状態</p> <p>自動車税<br/>月以降負担額<br/>¥ -</p> <p>Fガラス状態<br/>要交換 ⓐ 良好 飛石有</p> <p>記録簿 有 ⓐ 無</p> <p>PMマフラ ⓐ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ ⓐ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> |     | <p>タイヤ状態<br/>上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>ⓐ</td> <td>前</td> <td>ⓐ</td> </tr> <tr> <td>ⓐ</td> <td></td> <td>ⓐ</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 245/70R17.5</p> <p>サイズR 245/70R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p> | ⓐ | 前 | ⓐ | ⓐ |  | ⓐ | 下 | 下 | 中 | 中 | 下 | 下 | 中 | 中 |
| ⓐ   | 前   | ⓐ   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⓐ   |   | ⓐ   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 下   | 下   | 中   | 中 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 下   | 下   | 中   | 中 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |