

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
T17811	フルハーフ	H13.2	- KFKGF24072063	コンテナセミトレーラ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 ( 愛知 県)
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	切れ <b>抹消</b>	km	24,200 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
	タコグラフ年月						

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	馬力	R券	預託金	円			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							良好				T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							良好						汚れ		少	中	多
上物メーカー名	日本フルハーフ												シート破れ		有	無	
年式,型式及状態	40Fシャーシ、Rリーフサス、左側サイドマーカ1個欠												クロス張り		有	無	
その他																	

外装状態

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

タイヤ状態  
上、中、下、×、欠、で記載  
前

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
中	中	中	中
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
下	下	下	下
F <input type="checkbox"/>		スペア <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
サイズF	11R22.5		
サイズR	11R22.5		

\*スノータイヤは表記する

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります