



在庫ID	車名	年式	型式・車体番号		架装形状													
M17951	日野	H29.3	TKG - FC7JJA-10667		バン													
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)									
☐ 自家用	R9.3.30		切れ	407,500 km	3,150 kg	L 5,840	W 2,340	H 2,040	若杉自動車(株)									
☐ 営業用																		
☐ レンタカ																		
☐ 不明			抹消	タコグラフ年月														
エンジン状態	A	☒ B	C	D	E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	Air	IT240	馬力	R券	預託金	10,400 円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										良好			T/M		6 速	キャブ内部		備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										良好					汚れ 少		☒ 中	多
上物メーカー名										東プレ、東プレ製冷凍機付き					シート破れ		☒ 有	無
年式,型式及状態										冷凍冷蔵車、ラッシング1段、ジョルダーレール4本、					クロス張り		有	☒ 無
										Rエアサス、床アルミ縞板、門高:2,040mm					ETC		☒ 有	無
その他										外気温29℃ 庫内温度29℃→2h後-6℃					バックモニタ		☒ 有	無

外装状態		補修跡		へこみ4ヶ所		タイヤ状態	
自動車税 月以降負担額 ¥ -						上、中、下、×、欠、で記載	
Fガラス状態		観音枠へこみ・ゆがみ		キズ		前	
要交換 良好 ☒ 飛石有						☒ 上 ☐ 上	
飛石2ヶ所						☐ 上 ☐ 上	
記録簿 ☒ 有 ☐ 無						☐ 上 ☐ 上	
PMマフラ ☒ 有 ☐ 無						☐ 上 ☐ 上	
証明書 有 ☐ 無						☐ 上 ☐ 上	
S・リミッタ 有 ☒ 無						F ☒ 上 ☐ スペア ☐ R	
証明書 有 ☐ 無						サイズF 225/80R17.5	
						サイズR 225/80R17.5	
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります						*スノータイヤは表記する	