



在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M17987	三菱	H30.8	2KG - FK64F-600831	ウイング	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
☐ 自家用 ☒ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	R8.8.30	切れ 217,000 km 抹消 タコグラフ年月	2,900 kg	L 6,250	W 2,410	H 2,410	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	☒ B	C	D	E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	Air	IT220	馬力	R券	預託金	10,910 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6 速	キャブ内部		備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ 少		☒ 中	多		
上物メーカー名	パブコ製										シート破れ		☒ 有	無		
年式,型式及状態	木床、ラッシング2段、落としフック5対、Rエアサス、門高:2,310mm										クロス張り		有	☒ 無		
その他	ボデフレーム事故修復歴有、木床補修箇所有										ETC		☒ 有	無		
											バックモニタ		☒ 有	無		

外装状態 自動車税 月以降負担額 ¥ — Fガラス状態 要交換 良好 ☒ 飛石有 飛石1ヶ所 記録簿 ☒ 有 ☐ 無 PMマフラ ☒ 有 ☐ 無 証明書 ☒ 有 ☐ 無 S・リミッタ ☒ 有 ☐ 無 証明書 ☒ 有 ☐ 無	    ※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 ☒ 中 ☐ 前 ☒ 中 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 中 ☒ 中 ☒ 中 ☒ 中 ☐ ☐ ☐ ☐ F ☐ スペア ☐ R サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5 *スノータイヤは表記する
---	--	--